


# 不良分類表

報告日 2008年02月16日

工場番号	165		
ライン番号	CMC154		
製造機種	XD-15782		
期間	2007年4月1日 ~ 2007年6月30日		
期間内不良総件数	88 / 70250 件		
不良発生比率	0.12 %		



順位	項目	件数	構成比	累積件数	累積構成比
1	キズ	35	0	35	0
2	へこみ	30	0	65	0
3	表示不良	10	0	75	0
4	ゆがみ	5	0	80	0
5	着色不良	3	0	83	0
6	強度不足	3	0	86	0
7	まがり	2	0	88	0

部長	係長	主任		